


[illegible]**ALLEGATO B 7**

## Monitoraggio inclinometrico

[illegible]




Sito: Discarica Tubo: 104BIS

Elaborazione differenziale integrale dal basso

Riferimento 000: 18/06/2008

Diagramma polare della deviazione



001: 16/10/2008

002: 27/05/2009


003: 20/04/2010

004: 04/11/2010

005: 12/07/2011

006: 20/12/2011

007: 23/03/2012



001: 16/10/2008

002: 27/05/2009

003: 20/04/2010

004: 04/11/2010

005: 12/07/2011

006: 20/12/2011


007: 23/03/2012

Sito: Discarica Tubo: 104BIS

Elaborazione differenziale locale dal basso

Riferimento 000: 18/06/2008

Diagramma polare della deviazione



001: 16/10/2008

002: 27/05/2009

003: 20/04/2010

004: 04/11/2010



005: 12/07/2011

006: 20/12/2011

007: 23/03/2012

Risultante spost. [mm]

Angolo [gradi]



001: 27/10/2004

003: 10/03/2005

005: 08/08/2006

007: 24/06/2008

009: 16/06/2009

011: 19/08/2010

012: 08/08/2011

013: 06/10/2011

014: 28/12/2011


015: 23/03/2012

Sito: Discarica Tubo: S110DIS

Elaborazione differenziale integrale dal basso

Riferimento 000:15/09/2004

Diagramma polare della deviazione



001:27/10/2004

003:10/03/2005

005:08/08/2006

007:24/06/2008

009:16/06/2009

011:19/08/2010

012:08/08/2011



013:06/10/2011

014:28/12/2011

015:23/03/2012

Risultante spost. [mm]

Angolo [gradi]



001: 27/10/2004

003: 10/03/2005

005: 08/08/2006

007: 24/06/2008

009: 16/06/2009

011: 19/08/2010

012: 08/08/2011

013: 06/10/2011

014: 28/12/2011


015: 23/03/2012

Sito: Discarica Tubo: S110DIS

Elaborazione differenziale locale dal basso

Riferimento 000:15/09/2004

Diagramma polare della deviazione



001:27/10/2004

003:10/03/2005

005:08/08/2006

007:24/06/2008

009:16/06/2009


011:19/08/2010

012:08/08/2011

013:06/10/2011

014:28/12/2011

015:23/03/2012




Sito: Discarica Tubo: 801

Elaborazione differenziale integrale dal basso

Riferimento 000: 18/06/2008

Diagramma polare della deviazione



— 001: 17/10/2008

— 002: 18/12/2008

— 003: 22/04/2009

— 004: 03/09/2009

— 005: 21/04/2010

— 006: 19/08/2010

— 007: 05/01/2011



Sito: Discarica Tubo: 801

Elaborazione differenziale locale dal basso

Riferimento 000: 18/06/2008

Risultante spost. [mm]

Angolo [gradi]



001: 17/10/2008

002: 18/12/2008

003: 22/04/2009

004: 03/09/2009

005: 21/04/2010

006: 19/08/2010


007: 05/01/2011

Sito: Discarica Tubo: 801

Elaborazione differenziale locale dal basso

Riferimento 000: 18/06/2008

Diagramma polare della deviazione



— 001: 17/10/2008

— 002: 18/12/2008

— 003: 22/04/2009

— 004: 03/09/2009

— 005: 21/04/2010

— 006: 19/08/2010



— 007: 05/01/2011

Elaborazione differenziale integrale dal basso

Riferimento 000: 18/06/2008

Risultante spost. [mm]

Angolo [gradi]



001: 17/10/2008

002: 18/12/2008

003: 22/04/2009

004: 03/09/2009

005: 21/04/2010

006: 19/08/2010

007: 05/01/2011

008: 11/07/2011

009: 20/12/2011


010: 23/03/2012

Sito: Discarica Tubo: 802

Elaborazione differenziale integrale dal basso

Riferimento 000: 18/06/2008

Diagramma polare della deviazione



001: 17/10/2008

002: 18/12/2008

003: 22/04/2009

004: 03/09/2009

005: 21/04/2010

006: 19/08/2010

007: 05/01/2011

008: 11/07/2011

009: 20/12/2011

010: 23/03/2012



Sito: Discarica Tubo: 802

Elaborazione differenziale locale dal basso

Riferimento 000: 18/06/2008

Risultante spost. [mm]

Angolo [gradi]



001: 17/10/2008

002: 18/12/2008

003: 22/04/2009

004: 03/09/2009

005: 21/04/2010

006: 19/08/2010

007: 05/01/2011

008: 11/07/2011

009: 20/12/2011


010: 23/03/2012

Sito: Discarica Tubo: 802

Elaborazione differenziale locale dal basso

Riferimento 000: 18/06/2008

Diagramma polare della deviazione



001: 17/10/2008

002: 18/12/2008

003: 22/04/2009

004: 03/09/2009

005: 21/04/2010

006: 19/08/2010

007: 05/01/2011



008: 11/07/2011

009: 20/12/2011

010: 23/03/2012

Risultante spost. [mm]

Angolo [gradi]



001: 17/10/2008

002: 18/12/2008

003: 23/04/2009

004: 03/09/2009

005: 21/04/2010

006: 19/08/2010

007: 05/01/2011

008: 11/07/2011


009: 20/12/2011

Sito: Discarica Tubo: 804

Elaborazione differenziale integrale dal basso

Riferimento 000: 20/06/2008

Diagramma polare della deviazione



001: 17/10/2008

002: 18/12/2008

003: 23/04/2009

004: 03/09/2009

005: 21/04/2010

006: 19/08/2010

007: 05/01/2011

008: 11/07/2011

009: 20/12/2011



Sito: Discarica Tubo: 804

Elaborazione differenziale locale dal basso

Riferimento 000: 20/06/2008

Risultante spost. [mm]

Angolo [gradi]



001: 17/10/2008

002: 18/12/2008

003: 23/04/2009

004: 03/09/2009

005: 21/04/2010

006: 19/08/2010

007: 05/01/2011

008: 11/07/2011


009: 20/12/2011

Sito: Discarica Tubo: 804

Elaborazione differenziale locale dal basso

Riferimento 000: 20/06/2008

Diagramma polare della deviazione



001: 17/10/2008

002: 18/12/2008

003: 23/04/2009

004: 03/09/2009

005: 21/04/2010

006: 19/08/2010

007: 05/01/2011

008: 11/07/2011



009: 20/12/2011

Elaborazione differenziale integrale dal basso

Riferimento 000: 20/06/2008

Risultante spost. [mm]

Angolo [gradi]



001: 17/10/2008

002: 18/12/2008

003: 23/04/2009

004: 03/09/2009

005: 21/04/2010

006: 19/08/2010

007: 05/01/2011

008: 11/07/2011

009: 20/12/2011


010: 23/03/2012

Sito: Discarica Tubo: 805

Elaborazione differenziale integrale dal basso

Riferimento 000: 20/06/2008

Diagramma polare della deviazione



001: 17/10/2008

002: 18/12/2008

003: 23/04/2009

004: 03/09/2009

005: 21/04/2010

006: 19/08/2010

007: 05/01/2011

008: 11/07/2011

009: 20/12/2011

010: 23/03/2012



Sito: Discarica Tubo: 805

Elaborazione differenziale locale dal basso

Riferimento 000: 20/06/2008

Risultante spost. [mm]

Angolo [gradi]



001: 17/10/2008

002: 18/12/2008

003: 23/04/2009

004: 03/09/2009

005: 21/04/2010

006: 19/08/2010

007: 05/01/2011

008: 11/07/2011

009: 20/12/2011


010: 23/03/2012

Sito: Discarica Tubo: 805

Elaborazione differenziale locale dal basso

Riferimento 000: 20/06/2008

Diagramma polare della deviazione



001: 17/10/2008

002: 18/12/2008

003: 23/04/2009

004: 03/09/2009

005: 21/04/2010

006: 19/08/2010

007: 05/01/2011

008: 11/07/2011

009: 20/12/2011

010: 23/03/2012



Sito: Discarica Tubo: S950

Elaborazione differenziale integrale dal basso

Riferimento 000:04/11/2010

Risultante spost. [mm]

Angolo [gradi]



001: 22/12/2010

002: 12/07/2011


003: 05/04/2012

Sito: Discarica Tubo: S950

Elaborazione differenziale integrale dal basso

Riferimento 000:04/11/2010

Diagramma polare della deviazione



001:22/12/2010

002:12/07/2011

003:05/04/2012



Sito: Discarica Tubo: S950

Elaborazione differenziale locale dal basso

Riferimento 000:04/11/2010

Risultante spost. [mm]

Angolo [gradi]



001:22/12/2010

002:12/07/2011


003:05/04/2012

Sito: Discarica Tubo: S950

Elaborazione differenziale locale dal basso

Riferimento 000:04/11/2010

Diagramma polare della deviazione



001:22/12/2010

002:12/07/2011

003:05/04/2012